


高精度数显测厚规

单位: mm

- 符合JJF厚度表国家计量技术规范
- 按键: 开/关, 置零, 设置初始值, 测量方向转换, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- 重启后仍保留预先设置的初始值
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 无线发射器(型号**7315-50M**, 需选配接收器)



2772-101



型号	测量范围	分辨率	精度
2772-101	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.003mm