

## USB温湿度记录仪

- 符合JJF数字式温湿温度计国家计量校准规范
- 内置高精度传感器
- 单位: °C/°F
- 超范围指示
- 低电量提示
- 记录状态显示
- 标配电脑软件



0333-TH37B

### 标准配置

主机	1个
电脑软件	1个
CR2032电池	1个

### 技术参数

型号	0333-TH37A	0333-TH37B
测量参数	温度	温度和湿度
测量范围	-30°C~70°C	温度: -30°C~70°C 湿度: 0%RH~100%RH
测量精度	±0.5°C	温度: ±0.5°C 湿度: ±3%RH (处于10%RH~90%RH, 测试温度: 25°C), 其他范围±4%RH
测量分辨率	0.1°C	温度: 0.1°C 湿度: 0.1%RH
数据存储容量	30240组	17280组
刷新间隔	10s	
记录间隔	10s~18h (可调)	
报警延迟	0min~960min (可调)	
报警类型	单次, 累积	
开始延迟	0min~254min (可调)	
记录启动模式	按键开始	
记录结束方式	按键停止/存满为止/插入USB	
存储温度	-30°C~70°C	
电源	1×3V CR2032电池	
尺寸 (长×宽×高)	40×17×95mm	
净重	50g	

电脑软件 (标配): 通过USB2.0接口连接电脑, 下载数据并可保存为XLS/CSV/PDF/TXT/CIN格式

