

数显高度计

数据
传输





1157-501




1157-502

- 符合企业标准
- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换, 最大值/最小值/最大值-最小值
- 高响应速度(5000mm/s)
- 高亮度LED显示屏, 在多个方向观察效果清晰

测头(标配)



1157-501



1157-502



可外接充电宝使用



无需安装软件, 数据可传输到Excel;
短按脚踏开关采集数据, 长按置零

型号	测量范围	分辨率	精度(20℃)	测力	输出接口	电源	工作台
1157-501	0~50mm	1μm/0.00005"	3μm	0.8~1.2N	USB	5V/1A(适配器或充电宝)	花岗岩(平面度:2μm)
1157-502	0~50mm	1μm/0.00005"	3μm	0.8~1.2N	USB	5V/1A(适配器或充电宝)	红色陶瓷(平面度:1μm)

可选配置

测头	按需选配6282系列测头
充电宝	1155-5-POB
数据传输线(含脚踏开关)	1155-5-FOS

标准配置

主机	1个
----	----