




数据
传输



端面型数显表




单位: mm



2118-10


最大值/最小值/跳动




测杆提手(标配)



超差报警提示



模拟指针显示



- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 表头可旋转320°, 表头方向可调
- 模拟指针显示
- 按键功能: 设置公差并显示Go/No-Go, 设置初始值, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- 重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-50M, 7302-40M, 7305-40M), 后盖(页码367~368), 测头(页码358~366)

显示方向可调



默认方向

此方向影响数据输出

此方向影响电池更换

备注: 以上需要将背后4个安装螺钉拧下才可更换表头方向

表头可旋转320°



型号	测量范围	分辨率	全程精度	回程精度	备注
2118-10 *	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	20μm	10μm	平后盖
2118-101 *	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	5μm	2μm	平后盖

*带生产厂检验证书