

高精度数显千分表




注意: 充电电池, 可工作500小时

高精度



2503-101F




- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 模拟指针显示
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置初始值, 设置公差并显示GO/NO-GO, 公/英制转换, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 相对/绝对测量转换
- 自动关机(关机时间可调)
- 重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- 实时数据传输(串口信号)
- 电源: 充电锂电池
- 可选配件: 测头


模拟指针显示



超差报警提示



最大值/最小值/跳动



测杆提手(标配)



型号	测量范围	分辨率	全程精度	回程精度	最大测量力	顶帽	备注
2503-101F*	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	3μm	2μm	1.5N	不可提升	平后盖

*带生产厂检验证书