



大尺寸数显半径规

数据
传输




2512-300



单位: mm

- 符合企业标准
- 用于测量内圆弧和外圆弧的半径
- 分辨率: 0.01mm/0.001"
- 按键: 开/关, 数据保持, 公/英制转换, 选择量爪, 置零
- 显示屏可旋转320°
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 无线传输发射器(型号7315-50M, 需选配接收器), 数据传输线(型号7302-40M)



半径规(含数显表)

型号	外径测量范围(R1)	内径测量范围(R2)	精度(mm) *	L(mm)
2512-100	100-625mm/4-24.606"	100-625mm/4-24.606"	±0.005R	100
2512-200	300-2500mm/11.811-98.425"	300-2500mm/11.811-98.425"	±0.005R	200
2512-300	500-11250mm/19.685-442.913"	500-11250mm/19.685-442.913"	±0.005R	300
2512-400	1100-15000mm/43.307-590"	1100-15000mm/43.307-590"	±0.005R	400

* R 是被测量的半径。例如, 半径为100mm, 则精度为±0.005x100=±0.5mm

半径规底座(不含数显表)

型号	外径测量范围	内径测量范围(R2)	精度(mm) *	L(mm)	材质
2512-100-BASE	100-625mm/4-24.606"	100-625mm/4-24.606"	±0.005R	100	不锈钢
2512-200-BASE	300-2500mm/11.811-98.425"	300-2500mm/11.811-98.425"	±0.005R	200	不锈钢
2512-300-BASE	500-11250mm/19.685-442.913"	500-11250mm/19.685-442.913"	±0.005R	300	不锈钢
2512-400-BASE	1100-15000mm/43.307-590"	1100-15000mm/43.307-590"	±0.005R	400	不锈钢

* R 是被测量的半径。例如, 半径为100mm, 则精度为±0.005x100=±0.5mm

数显表

型号	量程	分辨率	精度	重复性
2512-50F	0-50.8mm/0-2"	0.01mm/0.001"	5μm	5μm