





可根据
工件定制

数据
传输

数显比较测量仪




2514-300



- 符合企业标准
- 用于测量内径, 外径等
- 测力: 3-4N, 高度h(可调): 10-40mm
- 数显表显示屏可以旋转320°
- 数显表按键功能: 开/关, 置零, 设置公差并显示Go/No-Go, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 设置初始值, 公/英制转换, 数据输出, 相对/绝对测量转换
- 数显表重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- 数显表电源:
数据接口型: CR2032电池
内置无线型: 可充电锂电池
- 可选附件: 量块(型号4101系列), 量块附件(型号6881系列)

测头(标配, 成对提供)



数据接口型(数据线型号7315-50M需选配接收器, 7302-40M, 选配)

型号	内/外径 测量范围	活动测头 行程	精度	重复性	表头
2514-300	100-300mm	10mm	5μm	2μm	数显千分表, 型号2138-10F, 测量范围: 12.7mm/0.5", 分辨率: 0.001mm/0.00005"

内置无线型(需选配数据接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号	内/外径 测量范围	活动测头 行程	精度	重复性	表头
2514-300WL	100-300mm	10mm	5μm	2μm	数显千分表, 型号2508-10FWL, 测量范围: 12.7mm/0.5", 分辨率: 0.001mm/0.00005"