

数显齐平量规


数据
传输




2936-5

- 符合企业标准
- 用于测量紧固件高度(如铆钉, 螺丝头等)
- 硬质合金测量面
- 测力: 8-12N
- 数显表显示屏可以旋转320°
- 数显表按键功能: 设置公差并显示Go/No-Go, 设置初始值, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- 重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 数据线(型号7315-51B需选配接收器, 7302-40M, 选配)

单位: mm



应用



对零块(标配)



型号	测量范围	分辨率	精度	重复性
2936-5	±5mm	0.001mm/0.00005"	0.005mm	0.002mm