


快速定位, 便于批量
测量时取装工件

- 符合企业标准
- 快速定位, 适合测量大批量工件
- 可选附件: 杠杆千分表
(型号**2880-02**, **2880-02R**)


为了保证 $2\mu\text{m}$ 精度, 测量点距离滚轮应小于 30mm



快速定位偏摆检查仪



4734-25



型号	测量直径范围	测量工件长度	滚轮偏摆精度	中心高(h)	L×W×H	重量
4734-25	Ø3-25mm	15-100mm	$2\mu\text{m}$	70mm	300×120×130mm	3kg