




应用




- 电脑识别为HID键盘设备, 无需安装驱动程序和软件
- 可将数据传送至Excel, Word, Txt等文件(按采集按钮, 电脑识别为等同键盘输入数据并按回车键, 例如: 12.34↵)
- 适用于任何可接收键盘输入数值的软件
- 可选附件: 脚踏开关(型号: 7304-2),
多路HUB集线器(型号: 7324-HUB4, 7324-HUB7),
数据延长线(型号: 7325-ADD5, 7325-ADD10)

型号	名称	量具端插头	连接量具	采集数据
7302-21	卡尺传输线 (总长3米)			■ 按数据线插头上的采集按钮, 也可按采集盒的采集按钮, 或按脚踏开关 ■ 传输一次数据, 采集盒指示灯闪烁一次
7302-22	大卡尺传输线 (总长2.5米)			■ 按采集盒的采集按钮, 也可按脚踏开关 ■ 传输一次数据, 采集盒指示灯闪烁一次

型号	名称	量具端插头	连接量具	采集数据
7302-30	千分尺传输线 (总长2.5米)		 指示灯 "data" 按键 背面  适用于3102, 3128, 3565系列千分尺	■ 按千分尺的"data"按键, 也可按采集盒的采集按键, 或按脚踏开关 ■ 传输一次数据, 采集盒指示灯闪烁一次, 同时千分尺上的指示灯闪烁一次
7302-31	千分尺传输线 (总长2.5米)		 "data" 按键 指示灯 背面 	■ 按千分尺的"data"按键, 也可按采集盒的采集按键, 或按脚踏开关 ■ 传输一次数据, 采集盒指示灯闪烁一次, 同时千分尺上的指示灯闪烁一次
7302-40M	数显表传输线 (总长2.5米)		 "DATA" 按键 指示灯 适用于2108, 2138, 2139系列数显表	■ 按数显表的"DATA"按键, 也可按采集盒的采集按键, 或按脚踏开关 ■ 传输一次数据, 采集盒指示灯闪烁一次, 同时数显表上的指示灯闪烁一次 备注: 长按采集按键可使数显表清零
			 适用于其他数显表	■ 按采集盒的采集按键, 也可按脚踏开关 ■ 传输一次数据, 采集盒指示灯闪烁一次 备注: 长按采集按键可使数显表清零

型号	名称	量具端插头	连接量具	采集数据
7302-50M	数显规传输线 (总长2.5米)			■ 按采集盒的采集按键，也可按脚踏开关 ■ 传输一次数据，采集盒指示灯闪烁一次
7302-60	万分表传输线 (总长2.5米)			■ 按万分表的"DATA"按键，也可按采集盒的采集按键，或按脚踏开关 ■ 传输一次数据，采集盒指示灯闪烁一次
7302-80	卡尺/千分尺传输线 (总长3米)			■ 按卡尺/千分尺的"SET"按键，也可按采集盒的采集按键，或按脚踏开关 ■ 传输一次数据，采集盒指示灯闪烁一次
7302-85	卡尺/千分尺传输线 (总长3米)			■ 按卡尺/千分尺的"on/off-zero"按键，也可按采集盒的采集按键，或按脚踏开关 ■ 传输一次数据，采集盒指示灯闪烁一次
7302-3350	千分尺传输线 (总长2.5米)			■ 按千分尺的"DATA"按键，也可按采集盒的采集按键，或按脚踏开关 ■ 传输一次数据，采集盒指示灯闪烁一次
7302-1103	卡尺传输线 (总长2.5米)			■ 按采集盒的采集按键，也可按脚踏开关 ■ 传输一次数据，采集盒指示灯闪烁一次
7302-1151	高度尺传输线 (总长2.5米)			■ 按采集盒的采集按键，也可按脚踏开关 ■ 传输一次数据，采集盒指示灯闪烁一次

型号	名称	量具端插头	连接量具	采集数据
7302-SPC7	高度尺传输线 (总长2.5米)			■ 按采集盒的采集按键，也可按脚踏开关 ■ 传输一次数据，采集盒指示灯闪烁一次
7302-SPC3B	角度尺传输线 (总长2.5米)			■ 按采集盒的采集按键，也可按脚踏开关 ■ 传输一次数据，采集盒指示灯闪烁一次
7302-2154	卡规传输线 (总长3米)		 "DATA"按键	■ 按卡规的"DATA"按键，也可按采集盒的采集按键，或按脚踏开关 ■ 传输一次数据，采集盒指示灯闪烁一次
7302-8001	电子秤传输线 (总长2.5米)		 "秤"按键  底面 适用于8301和8305系列电子天平	■ 按电子天平的"秤"按键，也可按采集盒的采集按键，或按脚踏开关 ■ 传输一次数据，采集盒指示灯闪烁一次
			  背面 适用于8001-6D-C, 8001-15D-C, 8001-30D-C系列电子秤和8501系列电子台秤	■ 按采集盒的采集按键，也可按脚踏开关 ■ 传输一次数据，采集盒指示灯闪烁一次

型号	名称	量具端插头	连接量具	采集数据
7302-8304	电子天平传输线 (总长3米)		 " "按钮  背面	■ 按电子天平的" "按钮,也可按采集盒的采集按钮,或按脚踏开关 ■ 传输一次数据,采集盒指示灯闪烁一次
7302-9404	气动量仪传输线 (总长2.5米)		 "►"按钮  背面	■ 按气动量仪的"►"按钮,也可按采集盒的采集按钮,或按脚踏开关 ■ 传输一次数据,采集盒指示灯闪烁一次
7302-LDM	激光测径仪传输线 (总长3米)			■ 按采集盒的采集按钮,或按脚踏开关 ■ 传输一次数据,采集盒指示灯闪烁一次