




读取串口数据



- 适用于带串口输出的测量设备
- 读取测量仪器的串口数据, 转为键盘信号, 可将测量数据传送至Excel, Word, Txt等文件, 以及任何可接收键盘输入数值的软件



传输到Excel

识别屏幕数据



- 识别电脑屏幕指定区域显示的数值, 转为键盘信号, 可将测量数据传送至Excel, Word, Txt等文件, 以及任何可接收键盘输入数值的软件



传输到Excel

解析数据文件

- 解析仪器(如三坐标、影像仪等)生成的数据文件(Txt, Csv等格式), 提取所需数据, 可将测量数据传送至Excel



仪器的数据文件每次有新数据后, 采集软件自动抓取并传输到Excel