

气动量仪显示器 型号 9408-QD100

数据传输

- 符合气动测量仪国家计量检定规程
- 可存储10组测量程序, 程序可快速切换
- 带有测量数据存储功能, 支持手动存储和自动存储, 最多可存储1500组数据



空气过滤器(选配)



调压阀(选配)



RS485连接线(选配)



背面

RS485接口
(连接电脑串口,
数据导出)

连接脚踏开关

进气口

脚踏开关(选配)
(用于上传数据)

分辨率

LED光柱

光柱原点

显示屏

按键区


出气口

倍率调节阀

技术参数

LED数量	101个			
LED颜色	红, 橙, 绿			
LED高度	254mm			
量程, 分辨率和精度	量程(μm)	分辨率(μm)		精度(μm)
		LED光柱	显示屏	
	10	0.1	0.1	0.2
	20	0.2	0.1	0.4
	50	0.5	0.1	1
	100	1	0.1	2
测量单位	mm, μm			
气源	干燥洁净, 0.4~0.8MPa			
通讯接口	RS485			
运行温度	-20~45°C			
电源	110~220V, 50/60Hz			
产品功耗	15W			
外形尺寸(L×W×H)	200×180×490mm			
重量	4.5kg			

单位: mm



标准配置

主机	1个
----	----

可选配件

空气过滤器	9401-FILTER-A
调压阀	9404-PRV
RS485连接线	9408-CB
脚踏开关	9408-FS
数据传输线(键盘信号)	7302-9408