



气动量仪显示器

数据
传输

- 符合气动测量仪国家计量检定规程
- 可存储10组测量程序, 程序可快速切换
- 具有测量数据储存和查询功能




背面



9408-QD100C



9408-QA101C



技术参数

型号		9408-QD100C (不带蜂鸣报警灯)		9408-QA101C (带蜂鸣报警灯)	
LED数量		101个			
LED颜色		红, 橙, 绿			
LED高度		254mm			
量程, 分辨率和精度		量程 (μm)	分辨率 (μm)		精度 (μm)
			LED光柱	显示屏	
		10	0.1	0.1	0.2
		20	0.2	0.1	0.4
		50	0.5	0.1	1
		100	1	0.2	3
测量单位		mm, inch			
气源		干燥洁净, 0.4~0.7MPa			
通讯接口		RS232, USB			
使用环境	温度	0~45°C			
	湿度	≤85%			
电源		AC185~265V, 50/60HZ			
外形尺寸 (长×宽×高)		160×160×490mm			
重量		2.8kg			

标准配置

主机	1个
----	----



空气过滤器 (选配)



调压阀 (选配)



RS232连接线 (选配)



脚踏开关 (选配)

可选配件

RS232连接线	9408-CB
脚踏开关	9408-FS (需出货前安装)
数据传输线(键盘信号)	7302-9408
无线数据传输系统	7315-9408
空气过滤器	9401-FILTER-A
调压阀	9404-PRV