

高精度数显倾角仪

使用温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$

带磁性


数据存储

绝对零位

彩屏显示
背光字符



单位: mm



- 符合企业标准
- 按键功能: 开/关, 数据保存, 自动关机设置, 零位校准, 相对/绝对测量转换
- 单位切换: 0.0001° , $00^{\circ}00'01''$, 0.001mm/m
- 可保存并查看10组数据

技术参数

型号	ISE-A30
测量范围	$\pm 30^{\circ}$
角度分辨率	0.0001°
精度	$<5^{\circ}$ 时 0.002° , $5\sim 30^{\circ}$ 时 0.003°
工作温度	$-10^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$
电源	两节5号电池
重量	1.2kg
防尘/防水级别	IP54

应用

