

## 磁强计

- 符合国家磁力式磁强计校准规范
- 测量铁磁性工件剩磁的强度
- 零位刻度居中, 多量程可选
- 坚固耐用, 小巧轻便



JCZ-10

### 技术参数

| 型号   | JCZ-5                           | JCZ-10 | JCZ-20 | JCZ-30 | JCZ-50 |
|------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 测量范围 | 5Gs                             | 10Gs   | 20Gs   | 30Gs   | 50Gs   |
| 分度值  | 0.5Gs                           | 1.0Gs  | 2.0Gs  | 3.0Gs  | 5.0Gs  |
| 单位   | Gs                              |        |        |        |        |
| 精度   | ±10%FS                          |        |        |        |        |
| 工作环境 | 温度: -10°C~50°C; 湿度: <80%RH, 无冷凝 |        |        |        |        |
| 存储环境 | 温度: 0°C~40°C; 湿度: <80%RH, 无冷凝   |        |        |        |        |
| 尺寸   | Ø58×26mm                        |        |        |        |        |
| 重量   | 63g                             |        |        |        |        |