


粗糙度仪

型号 SPM-4000C



- 无导头粗糙度传感器
- 可评价粗糙度、波纹度、轮廓度等百项参数
- 标配测量软件, 用于参数测量, 图形输出等

标准配置

主机	1个
粗糙度测头及测杆	各1个
粗糙度校准样块	1个
工作台	1个
平口钳	1个
电脑(含显示器)	1台
测量软件	1套
打印机	1台
安装工具	1套


可选配件

小值测头

型号及参数见下方

技术参数


粗糙度参数	Ra, Ramax, Ramin, Rasd, Rp, Rpmax, Rpmin, Rpsd, Rv, Rvmax, Rvmin, Rxsd, Rz, Rzmax, Rzmin, Rzsd, R3z, Rc, Rcmx, Rcmn, Rcsd, Rt, Rq, Rqmax, Rqmn, Rdsd, Rsk, Rskmax, Rskmn, Rsksd, Rku, Rkumax, Rkumin, Rkusd, Rsm, Rsmmax, Rsmmin, Rsmrd, Rs ,RΔa, RΔamax , RΔamin, RΔasd, RΔq, RΔqmax, RΔqmin, RΔqsd, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rλa, Rλamax, Rλamin, Rλasd, Rλq, Rλqmax, Rλqmin, Rλqsd, Rδc, Rpc, Rmr
波纹度参数	Wa, Wamax, Wamin, Wasd, Wsa, Wca, Wa08, Wc, Wcmax, Wcmin, Wcsd, Wt, Wz, Wzmax, Wzmin, Wzsd, Wp, Wpmax, Wpmin, Wpsd, Wv, Wvmax, Wvmin, Wcsd, Wq, Wqmax, Wqmin, Wqsd, Wsm, Wsmax, Wsmin, Wsmd, Wsk, Wskmax, Wskmin, Wksd, Wku, Wkumax, Wkumin, Wkusd, WΔq, WΔqmax, WΔqmin, WΔqsd, Wδc, Wmr
原始轮廓参数	Pa, Pt, Pp, Pc, Pv, Pz, Pq, Psm, Psk, Pku, RzJ, Rpq, Rvq, Rmq, Pmr, PΔq, Avh, Hmax, Hmin, Area, Pδc, Tilt
Motif 参数	Ncrx, R, Rx, AR, Nr, Cpm, Sr, Sar, W, Wx, Aw, Wte, Nw, Sw, Saw
X轴测量范围	120mm
X轴分辨率	0.1μm
X轴直线度	0.5μm/100mm
X轴驱动速度	(0.1~10)mm/s
Z轴测量范围	±420μm
Z轴分辨率	1:65536
Z轴线性精度	≤±(10nm+3.5%)
Z轴驱动速度	(0.5~20)mm/s
Z轴重复性	1δ≤2nm
测针半径/角度	5μm/90°
取样长度	0.025/0.08/0.25/0.8/2.5/8mm
取样数目	2~7
测量单位	μm
驱动方式	电动
立柱升降范围	420mm
尺寸(长×宽×高)	1200×700×1780mm
电源	AC 220V±10%, 50HZ
重量	320kg




校准




参数测量



测量



打印输出



工作台 (标配)



平口钳 (标配)




粗糙度校准样块 (标配)

测针参数

单位: mm

标准测头, 型号 SPM-4000-P (标配), 包含测针



小值测头, 型号 SPM-4000-P1 (选配), 包含测针

