



螺杆直线度测量仪


数据
传输



2928-600



应用



- 符合企业标准
- 用于测量螺杆大径的线性、变动量等
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 模拟指针显示
- 显示屏可旋转320°
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置公差并显示Go/No-Go, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 设置初始值, 公/英制转换, 数据输出, 相对/绝对测量转换
- 重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号 7315-51, 7302-40M, 7305-40M)

型号	测量范围(L)	精度	重复性	L1
2928-300	0-40mm/0-1.6"	0.03mm	0.01mm	305mm
2928-600	0-40mm/0-1.6"	0.06mm	0.02mm	610mm